

NE SOYEZ PAS (UNE) BÊTE AU TRAVAIL!

*Contrairement à une MOUCHE,
vous n'avez pas d'ailes ou 30.000
différentes facettes dans votre oeil.*

Cher/chère collègue,

Nous apprécions tout particulièrement que vous déployiez chaque jour tant d'ardeur et d'enthousiasme à vous rendre sur votre lieu de travail. Toutefois, nous tenons une fois encore à vous rappeler l'importance du bon usage des équipements de protection.

Il est bientôt 17 heures. La journée de travail est pratiquement terminée et, fidèle à sa bonne habitude, Paul commence à ranger son poste de travail. Il retire sa combinaison et suspend son casque de soudure dans son casier. Soudain, il constate qu'un minuscule morceau n'a pas été soudé. Petit oubli, qui sera vite réparé. Paul reprend son poste de soudure, plisse les yeux et commence à souder. À quoi bon enfile à nouveau sa combinaison et son casque, c'est l'affaire de quelques secondes ...

Mal lui en prit. Un éclat le toucha à l'œil. Paul n'en a plus qu'un seul maintenant, l'autre est de verre. Or, souder sans notion de profondeur est délicat. Bref, il n'a pas seulement perdu un œil, mais aussi son emploi.

Pas plus que Paul, personne n'est invincible ! En adaptant votre comportement et votre attitude, vous pouvez améliorer votre sécurité et celle de vos collègues. Ne risquez donc jamais votre santé dans le seul but de prouver que vous êtes quelqu'un !

Cordialement

La direction

